

Кузнецкий завод
ферросплавов
построен в 1942
году. На
территории
предприятия
был размещен
эвакуированный
Запорожский
завод
ферросплавов. С
2010 года
относится к
Урало-Сибирской
металлургическо
й компании.

Завод продолжает свои лучшие трудовые традиции и сегодня, успешно поставляя свою продукцию более чем в 30 стран мира. Сегодня предприятие называется «Кузнецкие ферросплавы» и является одним из крупнейших в России предприятий по выпуску ферросилиция и микрокремнезема. С 1940-х годов в первом цехе остался лишь фрагмент из нескольких кирпичей, старое оборудование полностью реконструировано, контроль за технологическими процессами автоматизирован. По прежнему на заводе проходят конкурсы «Лучший по профессии». Сегодня предприятие является надежным партнером Новокузнецку и Кузбассу в части реализации социальных программ города и региона, уверенно смотрит в будущее и чтит память о героическом прошлом.

КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ

Кузнéцкие ферросплáвы —
предприятие металлургического комплекса
, расположено в городе Новокузнецке
Кемеровской области.

Полное название
**Акционерное общество «Кузнецкие
ферросплавы»,**
Сокращённое наименование — **АО «КФ»**




Шихтовщики. Комплекс материалов, загружаемых в печь для плавки, называется шихтой, а сами материалы называются шихтовыми. Шихтовщики занимаются подбором нужных материалов в заданной пропорции, заботятся о том, чтобы материалы имели определенные размеры, не были сырыми. Сыпучие материалы не должны содержать пыль и зерна слишком мелких фракций. Их необходимо предварительно просеивать. Все материалы должны быть точно взвешены. Современные шихтовые отделения цехов оборудуются мостовыми кранами с грейферами и магнитными шайбами, чушколомателями, грохотами, копровыми установками, эстакадами с железнодорожными путями, бункерами с дозаторами и передвижными вагон-весами.



Горновóй — ведущая профессия в чёрной и цветной металлургии. Успех работы горновых во многом определяет производительность доменной печи. Так, своевременные подготовка и осуществление выпуска чугуна и шлака способствуют увеличению количества чугуна за выпуск, а надлежащее состояние оборудования горна и быстрое устранение неполадок в его работе — сокращению простоев печи. Работают на доменных печах. Имеют горячий стаж. Существуют также горновые ферросплавных печей.



Людей, занимающихся литьем, называют литейщиками. **Литейщик** — это профессия в самом широком смысле. Однако современное производство в связи с разделением труда вызвало к жизни десятки литейных профессий. Среди них профессии специфически литейные, не встречающиеся в других производствах, и такие, которые можно встретить и на предприятиях других отраслей.



Отсканируйте этот QRкод своим смартфоном и вы узнаете подробнее о профессиях в металлургии.